

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Cartuchos

Emp. 1 par

95 pares

Caja

S I S T E M A
P L I S A D O

AP 793 Alta Eficiencia (HEPA) P100 (P3)

APLICACIONES

Humos, Neblinas a base líquidos con o sin aceite, Radio nucleídos, derivados del radón y asbestos. Polvos incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, sílice durante procesos industriales, farmacéuticos y/o virus y bacterias en el uso médico. Esmerilado, lijado, trituración, procesamiento de minerales y otros materiales. Soldadura, corte con suplete, vertido de metal, exposición a plomo, asbesto, cadmio y arsénico.

P100

CARACTERÍSTICAS

Protección contra partículas con certificación P100 (P3), filtro plisado. Para su uso en Mascarillas media cara o cara completa.

LIMITACIONES

No debe usarse en atmosferas con menos del 19.5% de Oxígeno, así como concentraciones IDLH No usar en atmosferas que contengan vapores y gases tóxicos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena.

NUESTRAS VENTAJAS

- 1) Fácil colocación
- 2) No afecta la visibilidad del usuario
- 3) Entrada tipo bayoneta
- 4) Ligero y durable
- 5) Excelente relación Costo – Eficiencia
- 6) Compatible con otras marcas
- 7) Buen rango de visión

CLASIFICACIÓN P100 - P3

LIMITACIONES: No debe usarse en atmosferas con menos del 19.5% de Oxígeno

NORMA: CUMPLE CON LA NOM-116-STPS-2009,
LA NMX-S-054-SCFI-2002,
NRF-123-PEMEX-2007 EN LOS PARÁMETROS DE P100.

NOM-STPS  NYCE

CE

